

Procédure de réinstallation du logiciel LVS 95XX sur Windows 10

1- IMPORTANT : Avant toute opération de désinstallation, sauvegarder votre base *.MDB MICROSOFT ACCESS DATABASE d'origine ou en cours d'utilisation pour une réimplantation dans la nouvelle installation.

2- Il peut y avoir conflit avec certains antivirus (ex : TREND MICRO) : désactiver l'antivirus pendant l'installation et/ou exclure le SETUP.EXE dans les fichiers à exclure temporairement :

Accueil Mettre à jour	Historique Paramètres	Aide
Analyse planifiée Actions par défaut Protection en temps réel Fichiers et emplacements exe Types de fichiers exclus Deverseurs confus	Le fait d'exclure certains fichiers et emplacements y votre ordinateur sera moins protégé. Pour ajouter pluvieurs fichiers ou emplacements, u entrées dans la zone de texe. Emplacements des fichiers :	peut aider à accélérer une analyse, mais tilisez un point-virgule pour séparer les
Processus exclus Paramètres avancés		* Parcourir
MAPS		Ajouter
	Nom	Supprimer
	C:\Program Files (x86)\Microscan\LVS-95XX	
	C:\Users\Public\LVS-95XX	

3- Dans l'outil de recherche Windows, rechercher KEYLOK.EXE. Une fenêtre apparaît « Keylock Security Key Install Application » Sélectionner Oui pour exécuter

L'exécuter et cliquer sur Uninstall pour le désinstaller :

ſ	KEYLOK Security Key Installation	X
	Dongle Type Select ane or mare Dongle Types KEYLDK 3 or Fortress (USB Driverless) KEYLDK 2 (USB w/Driver) KEYLDK 2 (Parallel)	
	Installation Type © Standalone © Dient © Server	?
	Uninstall Command Line Options	Begin Install Exit

Une fenêtre apparaît : « Désinstallation du package de pilotes : Sélectionner OUI



4- Désinstaller le LVS95XX software à partir des Paramètres Système>Ajouter ou Supprimer des Programmes, et supprimer LVS95XX Static Verifier.

Control Panel Home View installed updates	Uninstall or change a pro To uninstall a program, select it I	ogram from the list and then click Uninstall, Change	, or Repair.
off	Organize + Uninstall Change	Repair)II · 0
Install a program from the network	Name	*	Publisher
	CoToMeeting Outlook Calendar P	lug-in	Citrix Online
	Management Engine Com	ponents	Intel Corporation
	IntelIR) Network Connections 19.5	.300.2	Intel
	M Intel & Graphics Driver		Intel Corporation
	Rapid Storage Technology		Intel Corporation
	MIntel & US8 3.0 eXtensible Host Co	ntroller Driver	Intel Corporation
	👬 IrlanView (remove only)		Irfan Skiljan
	💇 JAI SDK		JAI
	1 LVS 95XX Static Verifier		Microscan Systems,
	Microscan ESP		Microscan
	Microsoft .NET Framework 4.5.2		Microsoft Corporati
	Microsoft Intune Endpoint Protect	tion	Microsoft Corporati
	1 Microsoft Office 365 ProPlus - en-	us	Microsoft Corporati
	4 Microsoft OneDrive		Microsoft Corporati
	Microsoft Silverlight		Microsoft Corporati
	Hicrosoft SQL Server Compact 3.5	SP2 ENU	Microsoft Corporati
	Microsoft SQL Server Compact 3.5	SP2 x64 ENU	Microsoft Corporati
	Microsoft SQL Server Compact 4.0	x64 ENU	Microsoft Corporati
	1 Warden Charles March		M

5- Désinstaller tous les drivers sélectionnés dans la copie d'écran ci-dessous : (excepté KEYLOK qui a été désinstallé avant)

View installed updates	Uninstall or change a program To uninstall a program, select it from the list and then click Unir	istall, Change, or Repair.
off	Organize +	≡ • 0
Install a program from the network	Name	Publisher
	ST Microelectronics 3 Axis Digital Accelerometer Solution TeamViewer 11	ST Microelectronics TeamViewer
	UC232A_Win 7_64bit	Aten International Co., Ltd.
	VISUAL Enterprise 6.5.4	Infor Global Solutions
	Visual Studio Tools for the Office system 3.0 Runtime	Microsoft Corporation
	💐 Windows Driver Package - Atmel Corporation (libusb0) Atmel	Atmel Corporation
	Windows Driver Package - Cambridge Silicon Radio Ltd. (CSRB	Cambridge Silicon Radio Ltd.
	Windows Driver Package - CONTEC (cdio) Contec (09/22/2011	CONTEC
	Kindows Driver Package - FTDI CDM Driver Package - Bus/D2	FTDI
	Windows Driver Package - FTDL CDM Driver Package - VCP Dri-	FTDI
	Windows Driver Package - KEYLOK (usbkey) USB (06/10/2010	KEVLOK
	Kindows Driver Package - libusb-win32 (libusb0) CodeCorp D	libusb-win32
	🗮 Windows Driver Package - libusb-win32 (libusb0) Microscan D	libusb-win32
	Windows Driver Package - Lumenera (luldr092) Image (08/15/	Lumenera
	Windows Driver Package - Lumenera (IvIdr45f) Image (12/20/2	Lumenera
	Windows Driver Package - Microscan (MicroscanUSBLAN) Net	Microscan
	Windows Driver Package - Microscan US8LAN (07/31/2015 02	Microscan
	Windows Driver Package - The Imaging Source Europe GmbH	The Imaging Source Europe Gm
	7	1



6- Désinstaller la clé de registre existante. Dans la barre de recherche Windows, démarrer le Registry Editor en tapant « regedit.exe » comme indiqué dans la copie d'écran. Supprimer ensuite la clé de registre : HKEY_LOCAL_MACHINE>Wow6432Node>Microscan ou HKEY_LOCAL_MACHINE>SOFTWARE>Label Vision Systems

regedit.exe			
iles (5)			
LVS-95XX-Tech-Supp	ort internal.pptx		
ESP 1_5_9 register cor	m ports.doc		
App Note templates.	zip		
ESP 1_5_9 register cor	m ports.doc		
App Note templates.	zip		
○ See more results			
		Charles days	

💣 Éditeur du Registre				
Fichier Edition Affichage Favoris ?				
Ordinateur	*	Nom	Туре	Données
HKEY_CLASSES_ROOT		(par défaut)	REG_SZ	(valeur non définie)
HKEY_CURKENI_USER		Database (REG_SZ	Provider=MicrosoftJet.OLEDB.4.0;Data Source="C:





7- Tous les composants 95XX sont désormais désinstallés et le PC est prêt pour une nouvelle installation.

8- Télécharger la version 4.3.0.3006 ou la version 4.1.0j (selon la compatibilité de votre matériel : cf release notes MICROSCAN sur le lien de téléchargement) via le lien suivant ou utiliser la clé fournie par BIBUS.

Utiliser le fichier dézippé de la clé ou extraire tout du lien téléchargé :

http://www.microscan.com/support/download-center/download-lvs-95xx-software

ou

http://bibus.myforcepro.com/partage.aspx?key=BL9QR9VQRYJNGU8SHWPFNKSY9X9LVWWP

Exemple de présentation des dossiers pour les versions antérieures à 4.3.0.3006 :

LVS 03/07/2017 17:44 Dossier de fichiers OtherSetup 03/07/2017 17:47 Dossier de fichiers Autorun 23/01/2017 12:11 Informations de c 1 Ko Ivs9510_1713344.mdb 16/01/2018 15:59 Fichier MDB 20 684 Ko Manuals 08/06/2016 17:07 Fichier de comma 1 Ko Setup 23/01/2017 12:11 Application 192 Ko	LVS 03/07/2017 17:44 Dossier de fichiers OtherSetup 03/07/2017 17:47 Dossier de fichiers Autorun 23/01/2017 12:11 Informations de c 1 Ko Ivs9510_1713344.mdb 16/01/2018 15:59 Fichier MDB 20 684 Ko Manuals 08/06/2016 17:07 Fichier de comma 1 Ko Setup 23/01/2017 12:11 Application 192 Ko				
OtherSetup 03/07/2017 17:47 Dossier de fichiers Autorun 23/01/2017 12:11 Informations de c 1 Ko Ivs9510_1713344.mdb 16/01/2018 15:59 Fichier MDB 20 684 Ko Manuals 08/06/2016 17:07 Fichier de comma 1 Ko Setup 23/01/2017 12:11 Application 192 Ko	OtherSetup 03/07/2017 17:47 Dossier de fichiers Autorun 23/01/2017 12:11 Informations de c 1 Ko Ivs9510_1713344.mdb 16/01/2018 15:59 Fichier MDB 20 684 Ko Manuals 08/06/2016 17:07 Fichier de comma 1 Ko Setup 23/01/2017 12:11 Application 192 Ko	LVS	03/07/2017 17:44	Dossier de fichiers	
Autorun 23/01/2017 12:11 Informations de c 1 Ko Ivs9510_1713344.mdb 16/01/2018 15:59 Fichier MDB 20 684 Ko Manuals 08/06/2016 17:07 Fichier de comma 1 Ko Setup 23/01/2017 12:11 Application 192 Ko	Autorun 23/01/2017 12:11 Informations de c 1 Ko Vs9510_1713344.mdb 16/01/2018 15:59 Fichier MDB 20 684 Ko Manuals 08/06/2016 17:07 Fichier de comma 1 Ko Setup 23/01/2017 12:11 Application 192 Ko	- OtherSetup	03/07/2017 17:47	Dossier de fichiers	
Ivs9510_1713344.mdb 16/01/2018 15:59 Fichier MDB 20 684 Ko Manuals 08/06/2016 17:07 Fichier de comma 1 Ko Setup 23/01/2017 12:11 Application 192 Ko	Ivs9510_1713344.mdb 16/01/2018 15:59 Fichier MDB 20 684 Ko Manuals 08/06/2016 17:07 Fichier de comma 1 Ko Setup 23/01/2017 12:11 Application 192 Ko	🔄 Autorun	23/01/2017 12:11	Informations de c	1 Ko
Manuals 08/06/2016 17:07 Fichier de comma 1 Ko Setup 23/01/2017 12:11 Application 192 Ko	Manuals 08/06/2016 17:07 Fichier de comma 1 Ko Setup 23/01/2017 12:11 Application 192 Ko	Vs9510_1713344.mdb	16/01/2018 15:59	Fichier MDB	20 684 Ko
Comp 23/01/2017 12:11 Application 192 Ko	Setup 23/01/2017 12:11 Application 192 Ko	💿 Manuals	08/06/2016 17:07	Fichier de comma	1 Ko
		🖏 Setup	23/01/2017 12:11	Application	192 Ko

Exécuter ce SETUP pour une installation complète de tous les drivers

Exemple de présentation des dossiers à partir de la version 4.3.0.3006 :

<mark>_ </mark>	Outils d'a	application LVS-	95XX_4.3.0.3006		
Fichier Accueil Parta	ge Affichage Ges	stion			
Épingler dans Copier Coller Accès rapide	K Couper ™ Copier le chemin d'accès ₽ Coller le raccourci	Déplacer Copier vers • vers •	Supprimer Renommer	Nouvel Nouveau dossier	élément • apide • Propriét
Presse-	papiers	0	rganiser	Nouveau	
$\leftarrow \rightarrow \cdot \uparrow \square \cdot Lec$	teur USB (F:) > LVS-95XX_4.3	.0.3006			
a	Nom		Modifié le	Туре	Taille
Acces rapide	Inno		22/01/2018 13:46	Dossier de fichiers	
Eureau 🖈	Manuals		22/01/2018 13:47	Dossier de fichiers	
🕂 Téléchargement: 🖈	OtherSetup		22/01/2018 13:48	Dossier de fichiers	
🚆 Documents 🛛 🖈	📓 AutoRun		07/11/2016 12:49	Informations de c	1 Ko
📰 Images 🛛 🖈	🚳 Manuals		08/06/2016 17:07	Fichier de comma	1 Ko
LVS	🖏 Setup		08/11/2017 08:51	Application	40 Ko
LVS-95XX	StampBoild		08/11/2017 08:52	Document texte	1 Ko
Manuals	Updates.sql		08/11/2017 08:51	Fichier SQL	608 Ko
Manuale		\searrow			

Exécuter ce SETÙP pour une installation complète de tous les drivers

9- Une fois que le logiciel a été installé avec succès, copier votre base *.MDB d'origine ou celle en cours d'utilisation dans le nouvel emplacement :



C:\Users\Public\LVS-95XX renommé LVS-95XX.mdb

Sur la clé ou le CD d'origine, le fichier *.MDB est appelé :

I9500_yyyyy.MDB ou lvs95xx_yyyyyy

(xx étant le type d'appareil – yyyyy ou yyyyyyy étant le n° de série de l'appareil)

10- Connecter (alimentation et câble USB) et mettre en route l'appareil. Se connecter avec les identifiants suivants :

Identifiant : admin Mot de passe : admin

Le serial number / n° de série (5 digits) peut vous être demandé à la première connexion : Pour les n° de série à 7 chiffres : il faudra enlever les 2 premiers digits qui correspondent à l'année de fabrication.

11- Un message POP UP peut apparaître vous indiquant qu'il manque le driver KEYLOK. Déconnecter votre appareil et lancer l'installation Keylok.exe à partir de Other Setup Sélectionner KEYLOK 2(USB w/Driver) puis Begin Install

LVS OtherSetup	03/07/2017 03/07/2017	' 17:44 ' 17:47	Dossier de fichiers Dossier de fichiers	
🗟 Autorun 🗋 Ivs9510_1713344.mdb	23/01/2017 16/01/2018	12:11 15:59	Informations de c Fichier MDB	1 Ko 20 684 Ko
Manuals	08/06/2016	17:07	Fichier de comma	1 Ko
😋 Setup	23/01/2017	12:11	Application	192 Ko
Atmel	23/01/2017 11:33	Dossier	de fichiers	
FTDI	23/01/2017 11:33	Dossier	de fichiers	
Lumenera	23/01/2017 11:33	Dossier	de fichiers	
Microsoft	23/01/2017 11:33	Dossier	de fichiers	
ThelmagingSource	23/01/2017 11:33	Dossier	de fichiers	
🖢 KeySetup	29/03/2016 13:55	Applica	tion 2 325	Ko

12- Reconnecter l'appareil (alimentation et câble USB). Se connecter avec les identifiants suivants :

Identifiant : admin Mot de passe : admin